



LCD	Beskrivning
BAT	Batteriet slut
MO	Återstående Driftstid i månader
CAL	Visas under kalibrering
0,0	Gaskoncentration
%	Vol O2
ppm	Enhet giftig gas

OBSERVERA

Skulle något verka oklart eller felaktigt vid uppstart kontakta InduPro.
Se till att bekanta dig med symboler i displayen, även vid larmindikering

Starta detektorn

Tryck och håll ner knappen. När detektorn startas upp börjar en stabilisering av sensorn mot frisk atmosfärsluft.



Uppstart

1. Alla display segment lyser
2. Gastyp visas
3. Mjukvaruversion
4. Temperatur i °C
5. Larmet ljuder och lyser och vibrerar
6. "LO" Låglarms värdet visas
7. "HI" Höglarmsvärdet visas
8. "IA" TWA värdet visas (EJ på O2)
9. "StL" STEL värdet visas (EJ på O2)
10. Återstående livslängd i månader
11. Alla display segment blinkar
12. Normal drift

Stänga av detektorn

Tryck och håll ner knappen i 6 sekunder tills det står "OFF"
I displayen, släpp knappen.

Kalibrering/Service av detektorn

Se utförlig instruktion



OBSERVERA

Denna gasvarnare är ett personligt skydd.

Den larmar för den fara som detektorn är anpassad för, var säker på att du har rätt gasvarnare för ditt skydd och tillräcklig kunskap att använda utrustningen och att kunna ta rätt beslut vid larm.

Fabriksinställda larmnivåer

Sensor	Låglarm	Höglarm	TWA	STEL
H ₂ S	5ppm	10ppm	5ppm	10ppm
O ₂	19,5%	23,5%	-	-

Ytterligare information

En komplett handhavande manual på Engelska finns för nedladdning www.indupro.se

Kontakt information



InduPro AB
Skragevägen 4
SE-663 41 HAMMARÖ
SWEDEN

Tel: +46(0)54 -51 99 00
Epost: info@indupro.se
Web: www.indupro.se

P100



Start Guide

P 100  **INDUPRO**